

## Catia طراحی سه بعدی با رویکرد پرینت سه بعدی قسمت 3: نکات طراحی در



در این سری قصد داریم به شما آموزش بدھیم که چطور یک مدل را به بهترین شکل برای پرینت سه بعدی طراحی کنید.

با توجه به موادی که برای پرینت استفاده می شود محدودیت هایی در طراحی پیدا خواهید کرد. توجه داشته باشید مدلی که در صفحه نمایش می بینید قرار است به یک قطعه در دنیای واقعی تبدیل شود که اثراتی مثل گرانش در آن وجود دارد. در اینجا نکات کلیدی برای طراحی قطعات پرینت سه بعدی در نرم افزار catia را آورده ایم.

قوانين زیر را در هنگام طراحی با کتیا باید رعایت کنید:

1. قطعات مختلف در مدل شما نباید با هم تداخل داشته باشند.
2. تمامی قطعاتی که به کار می بردید باید دارای ضخامت باشند.
3. سایز فایلی که خروجی می گیرید باید از 50 مکعبایت کمتر باشد. این مقدار برای این که جزئیات قطعه شما حفظ شود کافیست. نحوه خروجی گرفتن از کتیا برای پرینت سه بعدی را در قسمت های آینده همین سری می توانید مطالعه کنید.
4. همان طور که گفته شد نباید فراموش کنید که مدلی که طراحی می کنید به یک قطعه واقعی تبدیل می شود. مثلا اگر قسمت پایین نازک و باریک باشد نمی تواند طراحی یک قسمت سنگین بالایی را تحمل کند. محدودیت های مواد را نیز در نظر بگیرید. مثلا کمینه ضخامتی که میتوانید در قطعه داشته باشید و ...

به پاد داشته باشید که فایل کتیا شما بهتر است یک قطعه داشته باشد. در مورد فایل هایی با چند قطعه و پرینتر فایل های اسمنلی در اینده صحبت خواهیم کرد.

1.1. مدلی با حجمی بسته طراحی کنید:

در نرم افزار کتیا دو نوع مدل در دسترس شماست. 1. صفحه surface و 2. جسم جامد solid(جسمی که دارای حجم باشد)

به همین دلیل شما می توانید از دو محیط استفاده کنید: **Generative Shape Design** هم برای اجسام و **Part design** فقط برای صفحات و هم برای اجسام. برای پرینت سه بعدی بهتر است فقط قطعاتی را خروجی بگیرید که دارای حجم هستند نه صفحات. در حقیقت مدل هایی که به صورت صفحه ای هستند حجم ندارند (ضخامت ان ها صفر انتخاب شده) که نمی توان آن ها را به یک قطعه واقعی تبدیل کرد. مدل شما باید یک ضخامت کمینه با توجه به نوع ماده و روش ساختی که استفاده می کنید داشته باشد تا بتواند به راحتی توسط پرینتر ترجمه و پیاده سازی شود.


### 1.2 پرینت قطعاتی که به صورت صفحه طراحی شده اند

اگر چه صفحات را نمی توان پرینت کرد ولی این امکان وجود دارد که این صفحات را به اجسامی دارای حجم تبدیل کنیم و بعد خروجی بگیریم. برای اینکار شما باید قطعه ای بسته و با مرزهایی محدود و به هم پیوسته طراحی کنید. به زبان ساده تر باید قطعه را طوری طراحی کنید که اگر داخل آن اب وجود داشت به بیرون درز نکند بدون در نظر گرفتن جهت قرار گیری قطعه...

برای این که به مدل حجم بدھید از نوار ابزار زیر باید استفاده کنید.



در مواقعي که صفحات مدل شما یک محیط بسته را به وجود می اورند از گزینه **fill** استفاده کنید که به صورت اتوماتیک داخل مدل شما را پر می کند. بعد از این کار رنگ مدل از زرد به بنفش تغییر می کند.




در صورتی که صفحات تشکیل یه سطح کاملا بسته را نمی دهند از گزینه **thick surface** استفاده کنید. این گزینه به شما امکان می دهد که برای صفحات مدل خود ضخامت خاصی را تعیین بکنید و آن را مدیریت کنید. حواستان باشد حداقل و حداقل ضخامت را با توجه به ماده و روش پرینت انتخاب کنید. اطلاعات طراحی با ABS را می توانید در این قسمت [بخوانید](#).

### 1.3 خالی کردن مدلاتان

طراحی کردن یک مدل تو خالی یک کار معمول در طرای برای پرینت سه بعدی است چون اینکار باعث می شود مقدار ماده استفاده شده برای پرینت کاهش پیدا کند و در نتیجه هزینه تمام شده قطعه نیز کمتر شود. برای بعضی از مواد هم نیاز است که ضخامت قطعه در همه نقاط یکسان باشد مانند سرامیک.


می توانید قسمت های خارجی مدل خود را که نیاز به مقاومت زیاد ندارند را خالی کنید و یا می توانید قسمت داخلی مدل خود را خالی کنید. برای این کار از روش های زیر می توانید استفاده کنید.

1. خالی کردن داخل قطعه:




2. خالی کردن لایه ای shell removal

اگر می خواهید مدل خود را با نظارت بیشتری خالی کنید. می توانید از گزینه shell استفاده کنید. با این گزینه صفاتی که می خواهید خالی شوند را انتخاب می کنید و ضخامت دیواره مورد نظر را وارد می کنید



گزینه shell این امکان را به شما می دهد که دیوارهایی با ضخامت مختلف ایجاد کنید. این ویژگی وقتی به درد می خورد که قسمت های حساسی وجود داشته باشند که ما نباید آن ها را خالی کنیم.



## 1.4 حک کردن متن در کتیا

برای این که برروی مدل تان متنی را چاپ کنید دو راه دارید.


- از تابع ایجاد متن کتیا استفاده کنید

2. یک متن و یا عکس اماده را استفاده کنید

برای ایجاد متن در کتیا مراحل زیر را پی بگیرید.

- وارد محیط "Drafting" شوید

- از نوار ابزار Reference استفاده کنید فونت و سایز را انتخاب کنید و متن را تایپ کنید.




- متن خود را به صورت به صورت DXF و یا DWG ذخیره کنید

- به محیط part design برگردید


- یک اسکچ باز کنید و متن ذخیره شده را از گزینه open باز کنید

- متن خود را انتخاب کنید و کپی کنید

- به اسکچ باز گردید و متن را **paste** کنید



حالا می توانید از متن به عنوان یک اسکچ استفاده کنید و آن را به یک جسم تبدیل کنید.



خب تا اینجا نکاتی را بآ شما گفتیم که یک طراحی کارآمد برای قطعه‌ای که میخواهید پرینت کنید، داشته باشید. در قسمت بعد به بررسی روش‌های خروجی گرفتن قطعه، مش بندی و مدیریت آن می‌پردازیم.